

UMSTELLUNG AUF DIGITAL

Antenne	Steuereinheit	Receiver	Maßnahme
MAGICSAT 		TSR 3412 oder TSR 5012 	Umbau nicht möglich   Neue Teleco Antenne beziehen! * Motorkabel mit 12 poliger Stecker nicht kompatibel mit den neuen Teleco Steuereinheiten
MAGICSAT PLUS 		MSP 5012 	Umbau nur durch Ersetzen der Steuereinheit und Receiver   Easy Steuereinheit beziehen und beliebigen Digital Receiver anschließen   
MAGICSAT 2002A 	Steuereinheit und Receiver in einem Gehäuse 		2 Alternativen: 1 Aktualisierung der Suchkriterien + Digital Receiver anschließen   Die neue Suchkriterien werden schnellstmöglich nach der Umstellung auf unserer Webseite veröffentlicht. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 01805 002952. 2 Ersetzen der Steuereinheit und Receiver  Easy Steuereinheit beziehen und beliebigen Digital Receiver anschließen   
MAGICSAT Digitalplus und MAGICSAT Digitalplus CI 	Steuereinheit und Receiver in einem Gehäuse 		2 Alternativen: 1 Aktualisierung der Suchkriterien   Die neue Suchkriterien werden schnellstmöglich nach der Umstellung auf unserer Webseite veröffentlicht. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 01805 002952. 2 Ersetzen der Steuereinheit und Receiver  Easy Steuereinheit beziehen und beliebigen Digital Receiver anschließen   
MAGICSAT SUPERDIGITAL und FLATSAT DIGITAL 	Steuereinheit und Receiver in einem Gehäuse 		
MAGICSAT EASY und FLATSAT EASY 	Steuereinheit ohne Receiver mit Bedienpanel 		Kein Umbau nötig